



CÂMARA MUNICIPAL DAS VELAS

Qualidade da Água 2021

2º Trimestre

Luis Virgílio de Sousa da Silveira, Presidente da Câmara Municipal das Velas, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

RIBEIRA DO NABO

População servida

268

| | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas (%) | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Controlo Rotina 1 | | | | | | | | |
| E. coli | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Bactérias coliformes | N/100 ml | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Desinfectante Residual | mg/l Cl | 2 | 100 | - | 100 | 0,10 | 0,42 | |

| | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas (%) | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Controlo Rotina 2 | | | | | | | | |
| Acrilamina* | µg/ | | | 0,10 | | | | |
| Alumínio* | µg/l Al | | | 200 | | | | |
| Amónio* | mg/l NH ₄ | | | 0,5 | | | | |
| Cheiro, a 25°C | Fator de diluição | 1 | 100 | 3 | 100 | <3 | <3 | |
| Cloreto* | mg/l Cl | | | 250 | | | | |
| Condutividade | us/cm 20° | 1 | 100 | 2500 | 100 | 176 | 176 | |
| Clostridium perfringens * | N/100 ml | | | 0 | | | | |
| Cor | mg/l PtCo | 1 | 100 | 20 | 100 | <5 | <5 | |
| Enterococos | N/100 ml | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| Ferro* | µg/l Fe | | | 200 | | | | |
| Manganês* | µg/l Mn | | | 50 | | | | |
| Nitratos* | mg/l NO ₃ | | | 50 | | | | |
| Nitritos* | mg/l NO ₂ | | | 0,5 | | | | |
| Nº de colónias a 22°C | N/ml | 1 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | |
| Nº de colónias a 36°C | N/ml | 1 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | |
| pH | Unidades de pH | 1 | 100 | 6,5 a 9,0 | 100 | 8,1 | 8,1 | |
| Sabor, a 25°C | Fator de diluição | 1 | 100 | 3 | 100 | <3 | <3 | |
| Sódio* | mg/l Na | | | 200 | | | | |

* Em circunstâncias especiais este parâmetro do CI poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 305/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

| | | Unidades | Nº Análises Previstas | Nº Análises Realizadas | Valor Paramétrico | % Análises que cumprem o VP | Valor Mínimo | Valor Máximo | Causas e medidas |
|---|---------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Controlo Inspeção | | | | | | | | | |
| Alumínio | µg/l Al | 1 | 100 | 200 | 100 | <60 | <60 | | |
| Amónio | mg/l NH ₄ | 1 | 100 | 0,5 | 100 | <=0,1 | <=0,1 | | |
| Antimónio | µg/l Sb | 1 | 100 | 5 | 100 | <1,0 | <1,0 | | |
| Arsénio | µg/l As | 1 | 100 | 10 | 100 | <2,0 | <2,0 | | |
| Benzeno | µg/l | 1 | 100 | 1 | 100 | <0,20 | <0,20 | | |
| Benzeno(a)pireno | µg/l | 1 | 100 | 0,01 | 100 | <0,0030 | <0,0030 | | |
| Boro | mg/l B | 1 | 100 | 1 | 100 | <0,100 | <0,100 | | |
| Bromatos | µg/l BrO ₃ | 1 | 100 | 10 | 100 | <3,0 | <3,0 | | |
| Cádmio | µg/l Cd | 1 | 100 | 5 | 100 | 0,44 | 0,44 | | |
| Cálcio | µg/l Ca | 1 | 100 | - | 100 | 17 | 17 | | |
| Chumbo | µg/l Pb | 1 | 100 | 10 | 0 | 20,8 | 20,8 | X2 e N4 | |
| Cianetos | µg/l Cn | 1 | 100 | 50 | 100 | <10 | <10 | | |
| Cloreto | mg/l Cl | 1 | 100 | 250 | 100 | 37 | 37 | | |
| Cloreto de vinilo | µg/l | 1 | 100 | 0,50 | 100 | <0,10 | <0,10 | | |
| <i>Clostridium perfringens</i> | N/100ml | 1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | | |
| Cobre | µg/l Cu | 1 | 100 | 2 | 100 | 0,0159 | 0,0159 | | |
| Crómio | µg/l Cr | 1 | 100 | 50 | 100 | <2,0 | <2,0 | | |
| 1,2-Dicloroetano | µg/l | 1 | 100 | 3 | 100 | <0,750 | <0,750 | | |
| Dureza Total | mg/l CaCO ₃ | 1 | 100 | - | 100 | 97 | 97 | | |
| Epicloridirina | µg/l | 1 | 100 | 0,10 | 100 | <0,10 | <0,10 | | |
| Ferro | µg/l Fe | 1 | 100 | 200 | 100 | 81 | 81 | | |
| Fluoretos | µg/l F | 1 | 100 | 1,5 | 100 | <0,40 | <0,40 | | |
| HAP ¹ | µg/l | 1 | 100 | 0,1 | 100 | <0,0200 | <0,0200 | | |
| Benzeno(k)fluroanteno | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,0200 | <0,0200 | | |
| Benzeno(ghi)perileno | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,0200 | <0,0200 | | |
| Benzeno(b)fluoranteno | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,0200 | <0,0200 | | |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,0200 | <0,0200 | | |
| Magnésio | mg/l Mg | 1 | 100 | - | 100 | 13 | 13 | | |
| Manganês | µg/l Mn | 1 | 100 | 50 | 100 | <=15 | <=15 | | |
| Mercúrio | µg/l Hg | 1 | 100 | 1 | 100 | 0,079 | 0,079 | | |
| Níquel | µg/l Ni | 1 | 100 | 20 | 100 | <2,0 | <2,0 | | |
| Oxidabilidade | mg/l O ₂ | 1 | 100 | 5 | 100 | <=1,0 | <=1,0 | | |
| Nitratos | mg/l NO ₃ | 1 | 100 | 50 | 100 | 4 | 4 | | |
| Nitritos | mg/l NO ₂ | 1 | 100 | 0,5 | 100 | <0,02 | <0,02 | | |
| Selénio | µg/l Se | 1 | 100 | 10 | 100 | <2,0 | <2,0 | | |
| Sódio | mg/l Na | 1 | 100 | 200 | 100 | 35 | 35 | | |
| Sulfatos | mg/l SO ₄ | 1 | 100 | 250 | 100 | 12 | 12 | | |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno ² | µg/l | 1 | 100 | 10 | 100 | <0,30 | <0,30 | | |
| Tetracloroetano | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,20 | <0,20 | | |
| Tricloroeteno | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,10 | <0,10 | | |
| Trihalometanos ³ | µg/l | 1 | 100 | 80 ou 100 | 100 | 4,30 | 4,30 | | |
| Clorofórmio | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,10 | <0,10 | | |
| Dibromoclorometano | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | 1,05 | 1,05 | | |
| Bromodiclorometano | µg/l | 1 | 100 | - | 100 | 0,22 | 0,22 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|-----|------|-----|-------|-------|
| Bromofórmio | $\mu\text{g/l}$ | 1 | 100 | - | 100 | 3,03 | 3,03 |
| Radão | Bq/l | 1 | 100 | 500 | 100 | <10,0 | <10,0 |
| DI | mSv/ano | 1 | 100 | 0,10 | 100 | <0,10 | <0,10 |
| Alfa total ⁴ | Bq/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,04 | <0,04 |
| Beta total ⁵ | Bq/l | 1 | 100 | - | 100 | <0,10 | <0,10 |
| Pesticidas total ⁶ | $\mu\text{g/l}$ | 1 | 100 | 0,50 | 100 | <0,10 | <0,10 |
| Tritio | Bq/l | 1 | 100 | 100 | 100 | <10 | <10 |

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Soma das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluoranteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluoranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno

2 - Soma das concentrações dos compostos Tetracloroeteno e Tricloroeteno

3 - Soma das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano e Bromofórmio. Para as EG em alta o VP a cumprir nos PE deve ser 80 $\mu\text{g/l}$

4 - Valor de verificação para alfa total é de 0,1 Bq/l

5 - Valor de verificação para beta total é de 1,0 Bq/l

6 - Soma das concentrações das substâncias ativas terbutilazina, bentazona e glifosato e do metabolito desetylbutilazina

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

CAUSAS associadas às situações de Incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 – Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água O2 – Contaminação na origem de água bruta

Sistema de tratamento de água

T1 – Dosagem inadequada de reagente T2 – Falha de equipamento no processo de tratamento T3 – Sistema de tratamento inadequado T4 – Inexistência de tratamento

T5 – Qualidade inadequada dos reagentes utilizados T6 – Erro humano no processo de tratamento

Rede adução/distribuição

D1 – Rotura na rede de distribuição/reservatório D2 – Falta de manutenção/limpeza na rede de distribuição/reservatório D3 – Migração dos materiais de construção na rede de distribuição/reservatório D4 – Funcionamento inadequado da rede de distribuição (ex. & velocidade de escoamento) D5 – Contaminação da rede pública devido a ligações clandestinas

Rede predial

P1 – Migração dos materiais de construção da rede predial P2 – Falta de manutenção/limpeza na rede predial P3 – Contaminação da rede predial devido a mistura com origem de água particular

Outras

F – Não foi investigada a causa de Incumprimento X1 – Outra (descrever a causa em comentário) X2 – A investigação das causas foi inconclusiva X3 - Sabotagem

Lista de MEDIDAS CORRETIVAS associadas às situações de Incumprimento dos VP:

Origem de água bruta

O1 – Recurso a origem de água alternativa O2 – Mitigação do problema na origem

Sistema de tratamento de água

T1 – Correção da dosagem de reagente no tratamento T2 – Reparação/substituição de equipamento(s) no processo de tratamento T3 – Correção no funcionamento do sistema de tratamento T4 – Instalação de sistema de tratamento TS – Alteração do reagente aplicado no tratamento

Rede adução/distribuição

D1 – Reparação ou substituição da componente danificada na rede de distribuição D2 – Manutenção/limpeza/higienização na rede distribuição/reservatório D3 – Instalação de reforçamento na rede

Rede predial

P1 – Recomendação de reparação ou substituição da componente danificada na rede predial P2 – Recomendação de manutenção/limpeza/higienização da rede predial P3 – Esclarecimento escrito ao responsável pela rede predial (estabelecimento público) P4 – Comunicação ao responsável pela rede predial

Alerta aos consumidores

C1 – Interrupção do abastecimento C2 – Restrição ao abastecimento (fervor água, limitações ao consumo, outro) C3 – Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)

Outras

F – Outra (descrever a causa em comentário) N1 – Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer) N2 – Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correção N3 – Não foram tomadas medidas porque a causa do Incumprimento foi atribuída ao abastecimento em alta N4 – Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento N5 – Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv N6 – A decorrer processo de averiguação da atividade radioativa na água

Data de publicação na internet

9-8-2021

O Presidente da Câmara Municipal das Velas



Luís Virgílio de Sousa da Silveira